



# Borga BPE 18 montavimo instrukcija



Borga plieninės sienų dangos BPE 18 naudojamos tiek naujai statomų, tiek restauruojamų pastatų fasadams bei vidinėms sienoms apskardinti. Dažniausiai - pramoninės ir žemės ūkio paskirties pastatams. Dangos tvirtinamos prie pagrindo iš medinių lentjuosčių arba Z-tipo plieninių profilių. Atstumai tarp atramų taikomi pagal naudojamą šilumos izoliaciją. Paprastai tai būna 600-1200 mm. Jei siena neizoliuojama, maksimaliai leistinas atstumas tarp lentjuosčių yra 1500 mm. Jei apkrovos didesnės, atstumas parenkamas pagal

Borga plieninių stogo ir sienų dangų apkrovų lentelę. Skardos lapų montavimo eiliškumas parodytas 6 piešinyje.

Jei lakštus reikia sujungti tarpusavyje, tai daroma dviem būdais: naudojant specialią jungiančiąją detalę, kaip parodyta 1 piešinyje, arba užleidžiant viršutinį lapą ant apatinio ne mažiau kaip 100 mm (žr. 2 pieš.). Dangą prie lentjuosčių ar Z-tipo profilių tvirtinama tokios pačios spalvos savisriegiais varžtais.



Varžtai sukami įlinskyje, jų apytikslė išeiga – 6 vnt./m<sup>2</sup> ilgų ir 2 vnt./m<sup>2</sup> trumpų. Trumpi varžtai naudojami lapų sujungimui tarpusavyje ir apskardinimo elementams tvirtinti (žr. 3 pieš.). Pamatui apskardinti naudojamas pamato apkaustas (žr. 5 pieš.) arba danga užleidžiama ant pamato 70 mm (žr. 4 pieš.).

# BORGA®

## Skardos pjovimas

Draudžiama plienines dangas pjauti abrazyviniais diskais arba kitais plieną kaitinančiais įrankiais. Tokie įtaisai gadina apsaugines dangas ir sukelia koroziją. Rekomenduojama naudoti elektrines arba paprastas žirkles metalui kirpti.



## Laikymas

Gamyklinėje pakuotėje skardą galima laikyti ne daugiau nei 3 mėnesius. Ilginant sandėliavimo laikotarpį, skardą reikia laikyti vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje, užtikrinant vėdinimą tarp kiekvieno lakšto.

## Pažeistų vietų dažymas

Smulkius pažeidimus galima uždažyti korekciniais dažais. Borga siūlo tepamus, dangos spalvą atitinkančius dažus.

## Valymas

Baigus darbus, būtina atsargiai nušluoti visa pjuvenas, gręžimo drožles ir kitus likučius.