

BORGA®

- nelaikykite šlapių gaminių.
 - nuimti plėvelę esant žemai temperatūrai reikia labai atsargiai. Apsauginę plėvelę geriausia nuimti nuo lakštinio metalo esant aukštesnei kaip 0 °C, ir pageidautina min. 10 – 12 °C temperatūroje. Žiemą rekomenduojama pašildyti lakštinį metalą su plėvele arba tik plėvele. Per greitai nuimant plėvelę ant metalo gali likti klijų. Ant metalo likusius klijus galima nuimti minkštu audiniu su izopropilo spiritu.
- Nesilaikant minėtų rekomendacijų, galima sugadinti dangą arba bus sunku nuimti foliją.

Įrengimas

Reikia laikytis montavimo instrukcijų kiekvienam gaminiui. Jas rasite „Borga“ bendrovės interneto tinklalapyje.

Paruoštos stogo dangos priežiūra

Bent kartą per metus (geriausia pavasarį) reikia patikrinti stogo dangą, izoliuoti ir ištaisyti defektus ir, jei reikia, nuo dangos nuvalyti cheminius ir organinius teršalus.

Rekomenduojama užsisakyti šias paslaugas pas profesionalius darbuotojus. Priežiūrą ir valymą atliekate patys, darykite taip:

- mechaninių defektų atveju – dangą turi būti nuvalyta minkštu audiniu, o paviršius išnuguntuota,
- taršos atveju – nuvalykite minkštu šepetiu ir vandens tirpalu, kurį galima paruošti iš šepetėlio.